

LIITE 1
Pohjapiirustus 1. krs
voimistelusalii

Alla väestönsuoja

Julkisivumuurauksissa
on useita halkeamia

Ikkunoissa
vuotojälkiä,
yläpölyä

Perusmuurin
työaukko,
vuotoreittejä

A

B1

A1

ELINEVAR.
Mp1

Mp2

Mp3

Mp4

Mp5

Pa45

Mp6,
alustatila

Lattian
rakenneavaus

Alustatiloissa on
paikallisia mikrobi-
kasvustoja ja laoha
puuta

Kulkuluukku,
selvää
ilmavuotoa
reunoista

Pahalle haisevia
vanhoja
voimistelumattoja

Lattian kiinnitys-
varaus, vuotoa

Näyttämön
alla on pölyä

NÄYTTÄMÖ

VAR
WC

PUKUHUONE

WC

WC

KÄYTÄVÄ

OT 3

SIIV.

TIETOOTEKNIikka

OPETTA-
PUKUH.
SU

INVA WC

KÄYTÄVÄ

VAHTINESTARI

ITÄ-HAKKILAN KOULU
Koulutie 8, 01260 VANTAA
Sisäilmaselvitys 27.6.2014

VAHANEN