

Vuotanut  
jiiritaite  
vesikatolla

Kastunut  
ulkoseinän  
tiilimuuraus

Vuotojälkiä  
ulkoseinän  
yläosalla

Liite 2  
Pohjapiirustus 2. krs  
musiikkiluokka 236

Vuotavia  
lasiliittymiä,  
vuotojälkiä


Vuotojälkiä  
ulkoseinän  
yläosalla

Laho alakarmi  
948

Vuotavia  
lasiliittymiä,  
vuotojälkiä

ITÄ-HAKKILAN KOULU  
Koulutie 8, 01260 Vantaa  
Sisäilmaselvitys 27.6.2014

**VAHANEN**



D<sup>2</sup>  
+41.85

3012  
D<sup>1</sup>

h=2500 L

A 30  
+41.85

30dB

TV/RADIO

MUSIIKKI / 236  
KUVAAAMATAITO

OPETT.

Mp7  
Mp8

Mp6

Mp1  
-Mp5

E<sup>2</sup> Pa43

D<sup>2</sup>

25340