

Kuva 1.



Kuva 2.



Kuva 3.



Kuva 4.



Kuva 1. Käytävän ovelta katsottuna oikean ikkunaseinän keskimmäisen tiskipöydän **hajulukko vuoti vettä** kalusteen pohjalevyn päälle. **Se oli tutkimushetkellä märkä.**

Kuva 2. Kalusteiden **lastulevyt olivat turvonneet** kastuttuaan.

Kuva 3. **Turvonneita lastulevy osia** oli myös **lattian rajassa**. Nämä turpoamiset ovat seurausta lattialle tulvineesta vedestä.

Kuva 4. WC:ssä oli **lattiamaton seinälle nostot kopoja** ja seinälle noston yläpuolella **myös maali oli paikoin kopo**.

Kuva 5.



Kuva 6.



Kuva 5. **Luokan muovimatto oli useista kohdista kopo.** Kuvan kohta on keskellä luokkaa olevan pilarin viereltä, josta myös mitattiin rakennekosteudet.

Kuva 6. Kuvassa olevan tiiliseinän takana on suihkuhuone ja **seinän molemmin puolin muovimatto oli kopo.**