



Kuva 1. Laatat irtoavat seinän alaosasta saunassa



Kuva 4. WC:n tapetti irtoamassa



Kuva 2. Osa kylpyhuoneen seinästä on uusittu



Kuva 5. Lattian rakenne, vesieriste näkyy ruskeana betonissa



Kuva 3. Kylpyhuoneen harvalaudoituksen alla on lastulevy



Kuva 6. Lastu- ja kovalevyn vaurioita ulkoseinässä, ei vesieristeitä