



**Kuva 1.** Tilan 002 seinän pystysuuntaisissa puurakenteissa on vähäisiä tummentumia. Alalankku on kiinni lattiapinnassa. Puurakenteet olivat kovia eikä niissä havaittu kohonneita kosteusarvoja.



**Kuva 2.** Tilassa 002, vesipisteen viemäroinnin ympärillä on kosteusjälkiä. Mittaushetkellä lattia oli kuiva.



**Kuva 3.** WC-tilassa 005 seinän alalankku on lattiapinnan alapuolella. Kohonneita kosteusarvoja tai hajua ei havaittu.