



Kuva 1.



Kuva 2.



Kuva 3.



Kuva 4.

- Kuva 1. Kulkuaukko varaston lattiassa ennen betoniseinän puhkaisua. Alustilaan ei siis ollut pääsyä.
- Kuva 2. Käyntiaukon vieressä on muottirakenteita jätetty alustilaan. Näissä puu ja vanerirakenteissa on **runsaasti lahovaurioita**.
- Kuva 3. Alustilan käyntiaukko alustilasta päin katsottuna. Käyntiaukossa on puurakenteinen kehys, joka on poistettava.
- Kuva 4. Kuva alustilan toiseen päähän, tila on noin 30 cm korkea, joka ei mahdollista läpivientien tiiveyden tutkimista. Alustilassa näkyi rakennusjätettä, myös lahoavaa puutavaraa.



Kuva 5.



Kuva 6.

- Kuva 5. Rakennuksen salaojaputkien tarkastuskaivoista löytyi 3 kpl. Näissä kaikissa vedenpinta oli salaojaputkien alapinnassa, josta voidaan todeta niiden toimivan.
- Kuva 6. Rakennuksen etupihan puolelta katsottuna vasemman puoleisessa päädystä löytyi vain yksi tarkastuskaivo.