

1.7.2009

ASB-YHTIÖT
*Kiinteistön
kunnan puolesta*

Työnumero : 09127



JVT- Seloste

**Vaskivuoren lukio
Kellaritilat
Virtatie 4, 01600 Vantaa**

**ASB-YHTIÖT, Scan-Clean Oy
Helsinki 1.7.2009**

Jani Kallio
Konalankuja 4, 00390 Helsinki
Gsm: 040 823 9665
Fax: 0207 311 145
jani.kallio@asb.fi

www.asb.fi

PÄÄKONTTORI Konalankuja 4, 00390 HELSINKI
Puh. 020 731 1140, Faksi 020 7311 145 posti@asb.fi

AILUEKONTTORI Kalkun Viertotie 2 A 13, 33330 TAMPERE
Puh. 020 731 1160, Faksi 020 731 1167 asb-yhtiot@asb.fi

ALV rek.
Ly-tunnus
Kaupparek.nro

Oy ASB-Consult Ab
0744124-7
465.127

Lämpöset Oy
0467413-3
268.230

Oy Scan.Clean Ab
0690693-8
399.926

Oy iV-Special Ab
0759638-8
441.052

Tilaaja

Vantaan kaupunki
Vastaava rakennusmestari Markku Sundström
0400 794 427
markku.sundstrom@vantaa.fi
Tuupankuja 2, 01740 VANTAA

Kohde

Vaskivuoren lukio
Virtatie 4
01600 VANTAA

Yhteystiedot

Apulaisrehtori Jari Hallamaa
040-581 8948

Toimeksianto

ASB-Consult Oy:n Rakennusarkkitehti Unto Kovasen tekemän Vesivahinkokartoituslausunnon toimenpide-ehdotuksen mukaiset purku ja kuivaustyöt.

Toimenpide-ehdotukseen kuuluivat lattiapinnoitteiden purku puhtaalle betonipinnalle ja rakenteiden kuivatus sekä kuivatuksen jälkeiset porareikämittaukset.

Markku Sundströmin kanssa sovittiin myös että porrashuone C/ tila 059 kastuneet rakenteet desinfioidaan ja että käytävä 016:n lattia imuroidaan puhtaaksi sekä desinfioidaan vesivahingon jäljiltä

Lähtötilanne

Porrashuone C/ tila 059:n vinylilaattojen alla oli vielä vesimärkää ja käytävällä 016 oli runsaasti veden mukana tullutta likaa.

Toimenpiteet

Porrashuone C/ tila 059

Loput vinylilaatat ja jalkalistat irrotettiin sekä tilaan asennettiin tilakuivatus jotta lattia saataisiin pintakuivaksi liiman ja tasoitteen jyrsimisen mahdollistamiseksi.

Lattia jyrsittiin puhtaalle betonipinnalle ja desinfiointiin.

Kuivatuksen asennus.

Käytävä 016

Lattian ja seinien alaosat (n. 20cm lattiasta) imuroitiin sekä desinfioidiin.

Muuta

Desinfiointiin käytettiin MCF Pintadesinfektioainetta, josta käyttöturvallisuustiedote ja esite liitteenä.

Porrashuone C/ tila 059:n käytävälle 019 vievä ovi, karmit tai kynnys ovat turvonneet eikä ovi mene kiinni / aukea kunnolla. Kuivatuksen jälkeen kun kunnostustyöt aloitetaan olisi ovi syytä korjata ja alaosat desinfioida uudelleen.

Valokuvia kohteesta:

Kuva 1. Porrashuone C/ tila 059. Vinyyliilaatat poistettu. Liima ja tasoite jyrsitty. Kuivaus asennettu.



Kuva 2. Porrashuone C/ tila 059. Vinyyliilaatat poistettu. Liima ja tasoite jyrsitty. Kuivaus asennettu.



Kuva 3. Käytävä 016, imurointi käynnissä.



Kuva 4. Käytävä 016 imuroinnin jälkeen.