

Per Andersson  
Vantaan kaupungin tilakeskus, talonsuunnittelu

05.04.2005

Tässä tietoja Vehnätien päiväkodin ilmastointikanavista.

#### Tuloilmakanavat:

Tuloilmakanavia on kuvattu 4 kpl. Kanavissa on havaittavissa yleisesti hieman pölykertymää. Tuloilmakoneesta lähtevässä jakokanavassa oli havaittavissa melko paljon roskakertymää (**kuva 1**). Suodatinseinät eivät ole tiiviitä ja suodattimet ovat likaiset (**kuva 2**). Suodattimista tapahtuu ohivirtausta (= suodattamaton ilma pääsee huoneilmaan). Lisäksi tasauslaatikoissa on melko paljon puunlehtiä, mineraalivillan kappaleita ja muuta roskaa (**kuva 3, kuva 4 ja kuva 5**).

#### Poistoilmakanavat:

Poistoilmakanavia on kuvattu 2 kpl. Kanavissa oli havaittavissa melko paljon pölykertymää (**kuva 6**). Suodatinseinät eivät ole tiiviitä ja suodattimet ovat likaiset . Suodattimista tapahtuu ohivirtausta.

T: Harri Makkonen  
puh. 040 7490347



KUVA 1. Tuloilmakanavan pohjalla on melko paljon roskaa.



KUVA 5. Suodattimista tapahtuu ohivirtausta (= suodattamaton ilma pääsee huoneilmaan).






KUVA 2. Tasauslaaticoissa on paljon roskaa.



KUVA 3. Tasauslaaticoissa on paljon roskaa ja villan kappaleita.



KUVA 4. Tasauslaatikoissa on paljon roskaa ja villan kappaleita.



KUVA 6. Poistoilmakanavan pohjalla on pölykertymää.