



Kulkuluukku yläpohjaan

Ulkovarasto

"Huuvan kohdalta on tullut kerran vettä syksyllä 2011"

Kulkuluukku yläpohjaan

"Joskus ollut putkivuoto"

Lattialistan alla rako, laatta painunut

Ylärinteeltä valuu vesi pihalle, jäätyy paannejääksi

Katonrajassa on ollut painuma 2009-2010, lumikuorma, laitettu lista "vesivuotoepäily"

Julkisivun puustypaneloinnin alapäävät ovat viistämättä, huono maali, ei ole ristiinkoolausta

Tuuletusikkunoiden tiivisteet yleisesti huonoja, vastasalvat rikki

← 13 = RAPORTIN VALOKUVA JA OTTOSUUNTA

REKOLANMÄEN PÄIVÄKOTI
HANSINKATU 4, 01400 VANTAA
KOSTEUSVAURIOKARTOITUS
5.2.2012 ASB CONSULT OY, HKI
RA UNTO KOVANEN

ASB-YHTIÖT
Kiinteistön
kunnan puolesta