



Kuva 1. Märkäeteisen (tila 21) altaan saumat ovat heikkokuntoiset ja allas vuotaa.



Kuva 4. Syöksytorstesta tuleva vesi roiskuu sokkeleille (henkilökunnan mukaan sisäpuolella on ollut homeen hajua nurkassa).



Kuva 2. Osastohuoneen 13 ulkoseinässä tiilen pinnoite on paikoin irronnut.



Kuva 5. Vesikaton kunto on silmämääräisesti tyydyttävä.



Kuva 3. Ikkunat ja pellitykset ovat hyväkuntoiset.



Kuva 6. Puutyöhuoneessa (tila 25) on kosteusvaurioitunut alakattolevy. Katto on vuotanut ennen vuotta 2000.