




Kuvat 1, 2, 3. Musiikkiluokka 421. Kuvassa 1 alaslasketun katon sisällä suuri merkkiainepitoisuus. Kuvassa 2 on vanha aukko (huippuimuri), josta tiilien välissä merkkiainepitoisuus suuri. Kuvassa 3 on musiikkiluokan viereinen varasto. Varastossa olevan kuilun liittymissä oli suuria merkkiainepitoisuuksia. Tiloissa oli vähän viemärin hajua tutkimuspäivinä.



Kuvat 4, 5, 6, 7. IV-konehuone ja sen alapuolella alaslaskettu katto. IV-konehuoneessa oli voimakas viemärin haju, vastaava lievempi haju alapuolisissa luokissa. IV-kanavat on johdettu suoraan lasketun katon sisälle. Lasketun katon sisällä kaikkialla 4. kerroksessa merkkiainepitoisuus oli suuri. Kuvassa 5. on kuilurakenne, joka menee kuvaamataidon luokan varaston läpi.





8.

Kuvat 8. Kuvaamataitoluokan 423 viereinen varasto. Kuvassa kuilurakenne, kuilurakenteen liittymissä merkkiainepitoisuus oli suuri, liittymissä myös voimakas viemärin haju.