

**Kan.
tarkastusluukut:**

on

ei ole

Runkokanavien puhtaus:

puhdas

hieman likainen

erittäin likainen

Kanaviston eristys ullakkotilassa:

kunnossa

puutteellinen, mitä vikaa?

Suodattimien tyyppi:

karkeasuodatin

hienosuodatin

molemmat

Suodatinluokka:

G4

Suodattimien kunto:

puhdas

hieman likainen

erittäin likainen

Suodattimen painehäviö 85 Pa

Suodatin vaihdettu - kuukautta sitten

Lämmöntalteenotto:

kyllä

ei

Lämmöntalteenoton lämpötilat:

raitisilma °C

tuloilma °C

poistoilma °C

jäteilma °C

Lämmöntalteenoton puhtaus:

puhdas

puhdistuksen tarpeessa

Lämmityspatteri:

ei

vesi

sähkö

Lämmityspatterin lämpötilat:

tuleva ilma -10 °C

lähtevä ilma 14 °C

menovesi 52 °C

paluuvesi 36 °C

Lämmityspatterin puhtaus:

puhdas

puhdistuksen tarpeessa

Huomautuksia:

TUTKIJA: Mikko Mäkinen PVM: 13.2.2012

HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

www.asb.fi

TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207 311 160, faksi 0207 311 167

ASB-Consult Oy Ab 0744124-7 Lämpöset Oy 0467413-3

IV-Special Oy Ab 0759638-8 Scan-Clean Oy Ab, 0690693-8

