



ILMANVAIHTOLAITTEIDEN TOIMINTA 2 / 2

**Kan. tarkastusluukut:**

on   
ei ole

**Runkokanavien puhtaus:**

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

**Kanaviston eristys ullakotilassa:**

kunnossa   
puutteellinen, mitä vikaa?

**Suodattimien tyyppi:**

karkeasuodatin   
hienosuodatin   
molemmat

**Suodatinluokka:**

X tulo G4 / poisto G4

**Suodattimien kunto:**

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

**Suodattimen painehäviö** tulo 61 / poisto 31 Pa

**Suodatin vaihdettu** 1 kuukautta sitten

**Lämmöntalteenotto:**

kyllä   
ei

**Lämmöntalteenoton lämpötilat:**

raitisilma -10 °C  
tuloilma 20 °C  
poistoilma 20 °C  
jäteilma 6 °C

**Lämmöntalteenoton puhtaus:**

puhdas   
puhdistuksen tarpeessa

**Lämmityspatteri:**

ei   
vesi   
sähkö

**Lämmityspatterin lämpötilat:**

tuleva ilma 4 °C  
lähtävä ilma 20 °C  
menovesi 56 °C  
paluuvesi 46 °C

**Lämmityspatterin puhtaus:**

puhdas   
puhdistuksen tarpeessa

**Huomautuksia:**

TUTKIJA: Mikko Mäkinen PVM: 13.2.2012

HELSINKI: [posti@asb.fi](mailto:posti@asb.fi) keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

[www.asb.fi](http://www.asb.fi)

TAMPERE: [asb-yhtiot@asb.fi](mailto:asb-yhtiot@asb.fi) keskus: 0207 311 160, faksi 0207 311 167

ASB-Consult Oy Ab 0744124-7 Lämpöset Oy 0467413-3

IV-Special Oy Ab 0759638-8 Scan-Clean Oy Ab, 0690693-8

