

# Hepopuisto pk

11. maaliskuuta 2013  
10:52

- Yläpohja nilcon
- Toimiston vieressä huomasi yläpohjan villojen hajua. Jossain ilmapuotoa yläpohjasta?
- Merkkiainekoe yläpohjaan. Yläpohjan nilcon-saumot ja läpiviennit piti tiivistää peruskorjauksessa, tuliko tiivistä?



- Matot nostettu seinille, saumoja ratki ylösnostoista, merkkiaine lattiaan.



- Ylösnoston takana rako tiilisaumassa



- Keittiössä kovasti oireilua. Merkkiaine keittiön rakenteisiin.
- Ikkunat vetää, merkkiaine koe karmirakoihin.





- Talon räystäillä on runsaasti jääpuikkoja. Yläpohjasta selvitettävä pääseekö jostain lämpöä yläpohjaan. Esim. onko IV-konehuoneesta lämmöllä reittiä yläpohjaan?



- Rakoja kaneleitten pienryhmätilan ikkunan karmiliitoksissa, ilmavuotoa?



-



- Kalusteen taakana ei varmaan maton seinälle nostoa. Ilmavuotopaikka laatan alta? Johtajan huone.