


YLÄPOHJAN MERKKIAINEKOKEET 15.4.2013
(tehostettu ilmanvaihto, alipaine)

Tila 205



NUOLIEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJAN ILMATILAAN JA ERISTEESEEN

PAINE-EROT KOKEIDEN AJAN: Tila oli 5-10 Pa alipaineinen ulkoilmaa vasten, 2-5 Pa alipaineinen käytävän ilmatilaa vasten.

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- ① PUTKIKOTELON JA YLÄPOHJAN LIITTYMÄ
- ② LAMPUN KANNATTIMEN LIITOSKOHTA

5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS



Lopussa merkkiaineen pitoisuus keskellä huonetta 0,072 ppm

Merkkiainepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.

YLÄPOHJAN MERKKIAINEKOKEET 15.4.2013
(tehostettu ilmanvaihto, alipaine)

Tila 205



NUOLIEN SELITYKSET:

 MERKKIAINEKAASU SEINÄRAKENTEESSEEN

PAINE-EROT KOKEIDEN AJAN: Tila oli 5-10 Pa alipaineinen ulkoilmaa vasten, 2-5 Pa alipaineinen käytävän ilmatilaa vasten.

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

- 1** PATERIKANNATTIMET
- 2** LATTIAN JA ULKOSEINÄN LIITTYMÄ
- 3** IKKUNAKARMIN JA ULKOSEINÄN LIITOS

5 ppm MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS

Lopussa merkkiaineen pitoisuus keskellä huonetta 1,4 ja 2,0 ppm

Merkkiaineepitoisuuden tulkinta, kun kaasuanalysaattorin osoittama pitoisuus (ppm) on tasolla:

- 0,0...1,0 ppm - pitoisuus vähäinen,
- 1,1...10,0 ppm - pitoisuus melko vähäinen,
- 10,1...50,0 ppm - pitoisuus suuri,
- yli 50,0 ppm - pitoisuus hyvin suuri.