

**Martinaakson koulun  
alustatilojen muutokset 2013**  
*Alkuperäinen piirustus*

13.1.2014  
*Osakopion sisältö*

*PVM*

	Työselostus Alustatilan ilmanvaihdon parantamiseen	
J60366	Toimintakaavio PK30 Poistoilmakojeisto, Radonpoistot A ja B-osat	20.11.2013
J60372	Toimintakaavio ja -selostus PK32 Poistoilmakojeisto, Alustatilan tuuletus	20.11.2013
J60373	Laiteluettelo PK32 Poistoilmakojeisto, Alustatilan tuuletus	13.1.2014
J60921	Palopeltien liityntäpisteet	20.11.2013
J60923	Palopeltien liityntäpisteet	20.11.2013
G30B99	Alustatila kanavisto PK32PF01	20.11.2013
G30B00	Pohjakerros kanavisto PK32PF01	20.11.2013
G30B01	1.kerros kanavisto PK32PF01	20.11.2013
G00023	Vesikatto kanavisto PK32PF01	20.11.2013
G30A00	Pohjakerros kanavisto PK32PF02 (1/2)	20.11.2013
G30A00	Pohjakerros kanavisto PK32PF02 (2/2)	20.11.2013
G30A01	1.kerros kanavisto PK32PF02	20.11.2013
G00022	Vesikatto kanavisto PK32PF02	20.11.2013
G30C00	Pohjakerros kanavisto PK32PF03 (1/2)	20.11.2013
G30C00	Pohjakerros kanavisto PK32PF03 (2/2)	20.11.2013
G00C024	Vesikatto kanavisto PK32PF03	20.11.2013