



11.06.2013

Länsi-Vantaan A-klinikka  
vs. johtava sosiaalityöntekijä Teija Karttunen  
Korutie 3 A  
01600 Vantaa

## LÄNSI-VANTAAN A-KLINIKAN TARKASTUS

Dno 2421/2013

**TAUSTATIETOA** Johtava sosiaalityöntekijä Teija Karttunen on pyytänyt kirjallisesti 3.5.2013 ympäristökeskusta tekemään tarkastuksen A-klinikan tiloihin terveyshaittaepäilyn johdosta. Henkilökunnan taukotilassa on tapahtunut tulipalo 10.4.2013 jonka epäillään aiheuttavan terveyshaittaa henkilökunnalle.

**TARKASTUS** 27.5.2013 klo 12.30 – 13.00

**KOHDE** Länsi-Vantaan A-klinikka, Korutie 3 A, 01600 Vantaa

**LÄSNÄ** Johtava sosiaalityöntekijä Teija Karttunen, A-klinikkatyön päällikkö Pia Heiskari, terveydensuojelutarkastaja Tuija Tättäläinen ja terveysinsinööri Kari Grönberg.

**KOHTEEN KUVAUS** Tilat sijaitsevat 1980-luvulla valmistuneessa rakennuksessa jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

## TARKASTUKSESSA TODETTU

Palovahinkoalueella on tehty laajoja korjauksia, mutta korjaukset ovat Teija Karttusen kertoman mukaan vielä osittain kesken. Aistinvaraisesti arvioituna tiloissa ei ollut aistittavissa poikkeavaa hajua.

Tilat jossa palovahinko on tapahtunut, ovat henkilökunnan käytössä olevia tiloja. Tällaisiin tiloihin sovelletaan mm. työturvallisuuslakia joka ei kuulu ympäristökeskuksen valvontaan.

**TOIMENPITEET** Työtilat eivät kuulu ympäristökeskuksen valvontaan, joten asia ei anna aiheutta enempään toimenpiteisiin ympäristökeskuksen taholta. Toimenpiteitä korjauksien loppuunsaattamiseksi voidaan kuitenkin pitää perusteltuina.

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava kirjallinen lupa.  
Tiedot tallennetaan ympäristökeskuksen kohderekisteriin.



11.06.2013

---

## SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET

Terveysturvallisuuslaki 1, 26, 27 ja 50 §  
Terveysturvallisuusasetus 15 ja 17 §

Kari Grönberg  
terveysinsinööri

## SÄHKÖPOSTIJAKELU

Jukka Saari, alueisännöitsijä, tilakeskus

Asiakirjan saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointista on saatava kirjallinen lupa.  
Tiedot tallennetaan ympäristökeskuksen kohderekisteriin.