



LATTIOISSA ON MUOVIMATOT
ALAPOHJA ON PUURAKENTEINEN

35 = LATTIAN PINTAKOSTEUS
PINTAKOSTEUKSET ON MITAATTU GANN HYDROMETTE UN1 -PINTAKOSTEUDEN TUNNISTIMELLA JA LB70-ANTURILLA

12 = RAPORTIN VALOKUVA JA KUVAN OTTOSUUNTA

MUUTOS 8.2.2011

Leikki- ja lepo huoneissa 6, 13, 20 ja 41 uusitaan kaappisängyt ja tarvikekaapit piirustuksen osoittamalla tavalla.
Huoneessa 6 olevat puolapuut siirretään henkilökunnan osoittamaan paikkaan. Kaappisängyt ja tarvikekaapit ovat Aarnon Puu Oy:n mallia Venla runko ja ovet valkoista melamiinilevyä.
Kaappisängyjä yhteensä 27 kpl, 17 oikeakätistä ja 10 vasenkätistä, tarvikekaappeja yhteensä 8 kpl, 6 oikeakätistä ja 2 vasenkätistä

RAKENNUS VARUSTETAAN TILAKOHTAISILLA, KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAISILLA JA RIITTAVALLA ILMANVAIHDOLLA

= ALASLASKU, h YLEENSÄ = 2200

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISMERKKI-VALAISTUKSELLE ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN PALOPOSTEILLA ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN

KOTIALUEIDEN VALISET SEINÄT 44dB, SEINIIN LIITTYVÄT dB OVET ILMAN KYNNYSTÄ OVILEVYN ALAREUNASSA LAAHUS, MUILTA OSIN OVIRAKENNE KARMEINEEN 25dB, LASIOVISSA 6mm LASI

x) ULLAKOLLA B15-LUOKAN SEINÄ RUODELAUDOITUKSEEN SAAKKA

JOKIUOMAN PÄIVÄKOTI
Vihertie 16, 01260 VANTAA
KOSTEUSVAURIOKARTOITUS SEKÄ MÄRKÄTILOJEN JA VESIPISTEIDEN PINTAKOSTEUSMITTAUS
ASB Consult Oy, Helsinki
29.3.2012 RA UNTO KOVANEN 040 848 4354

ASB-YHTIÖT
Kiinteistön
kunnan puolesta