

Kelatie 10 B, 01450 Vantaa

Puh: 0208-434883

## ILMANVAIHTOLAITTEISTON TARKASTUS- JA PUHDISTUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI

SUORITTAJA: JARI KERÄNEN

TARKASTUKSEEN  
OSALLISTUNEET: KERÄNEN JARI, JÄPPINEN PERTTI

TARKASTUKSEN AJANKOHTA: 15 / 11 / 2008

PUHDISTUKSEN AJANKOHTA 10 / 11 / 2008

PUHDISTUKSEN LAAJUUS: KOKO ILMANVAIHTI JÄRJESTELMÄ

PALORAJOITTIMIEN TARKASTUS JA TEHDYT TOIMENPITEET:

EI HUOMAUTETTAVAA

KANAVIEN TIIVEYS: EI HUOMAUTETTAVAA

PALOERISTEIDEN KUNTO: EI HUOMAUTETTAVAA


KÄYTETYT PUHDISTUS MENETELMÄT: PYORIVÄ HARJA, ALIPAINESTAJA, PESU,

HAVAITUT PUUTTEET JA TEHDYT KORJAUKSET:

LISÄY PUHDISTUSLUUKKUJA

KS LIITE 1.

**VAKUUTAN ETTÄ TYÖ ON SUORITTETU HUOLELLISESTI JA HYVIEN TAPOJEN  
MUKAISESTI JA ETTÄ LAITTEISTO ON KAIKILTA OSIN TURVALLINEN JA  
KÄYTTÖKUNNOSSA.**

  
Jari Keränen PR-Clean

TILAAJAN HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

LAADITTU SISÄASIAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI

Kelatie 10 B, 01450 Vantaa

Puh: 0208-434883

CLEAN

PR-CLEAN

## **ILMANVAIHTOLAITTEISTON TARKASTUS- JA PUHDISTUSPÖYTÄKIRJA**

**LIITE 1,**

### **HAVAITUT PUUTTEET JA TEHDYT KORJAUKSET:**

- TULOKAMMION/ÄÄNENVAIMENTIMEN KÄSITTELY GRFOSEAL PINNOITTEELLA
- TULOKOJEEN KAMMION LÄPIVIENIT TIIVISTETTY
- TULO JA POISTO PUHALTIMIEN LAAKERIT UUSITTU
- TULOPUHALTIMEN SIISIPYÖRÄT PUHDISTETTU LIUOTTIMELLA JA PAINEPESULLA
- SUODATINKEHIKOIDEN TIIVISTEET UUSITTU SEKÄ KEHIKON TIIVEYS TARKISTETTU
- KOJEIDEN TIIVISTEITÄ UUSITTU OHIVIRTAUSTEN ESTÄMISEKSI
- LJ. HUONEEN HUIPPUIMURI UUSITTU
- TULOILMA PÄÄTEELINTEN KÄSITTELY GRAFOSEAL PINNOITTEELLA.
- TULOPUHALTIMEN URAPYÖRÄ VAIHDETTU ILMAMÄÄRÄN LISÄÄMISEKSI
- PUHALTIMIEN HIHNAT UUSITTU

**VAKUUTAN ETTÄ TYÖ ON SUORITTETTU HUOLELLISESTI JA HYVIEN TAPOJEN  
MUKAISESTI JA ETTÄ LAITTEISTO ON KAIKILTA OSIN TURVALLINEN JA  
KÄYTTÖKUNNOSSA.**

  
\_\_\_\_\_  
Jari Keränen PR-Clean

LAADITTU SISÄASIAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI