

Rakennuksen nimi: Kulomäen kouluTuloilmakone  Yhd. tulo-poistoilmakone   
Poistoilmakone Puhaltimen no: LIK-1 / PP-1Vaikutusalue: Juhlasali**Puhaltimen tyyppi:**1-nopeuspuhallin   
2-nopeuspuhallin   
moninopeuspuhallin   
portaaton säätö **Puhaltimen käyttötapa:**käsikäyttö   
kello-ohjaus   
ulkolämpötilaohjaus **Ohjauksen toiminta (eri tehot päälle):**toimii   
ei toimi **Käyntiajat (klo-klo):**1/1 \_\_\_\_\_  
1/2 ma-pe 07.00-23.00

mitä vikaa:

tulokonetta ei saa käsikäytöllä (nokkakytkimestä) 1/1-teholle.**Puhaltimen ohjaus pakkokytketty yhteen poistopuhaltimen kanssa (vastaavat tehot yhtäaikaisesti päällä):**ei   
kyllä mitkä puhaltimet: LIK-1 / PP-1**Kokonaisilmavirta:**suunniteltu: 1/1 +1370 / -1370 1/2 +685 / -685 l/smitattu: 1/1 \_\_\_\_\_ 1/2 +765 / -435 l/s**Puhaltimen toiminta ja kunto (tarkastetaan puhaltimelta):**kunnossa   
vikaa, mitä? 

Turvakytkimen toiminta \_\_\_\_\_

Käyntiääni (esim. meluisa) \_\_\_\_\_

Puhtaus \_\_\_\_\_

Äänenvaimennus \_\_\_\_\_

Sadeveden esto \_\_\_\_\_

ILMANVAIHTOLAITTEIDEN TOIMINTA 2 / 2

**Kan. tarkastusluukut:**

on   
ei ole

**Runkokanavien puhtaus:**

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

**Kanaviston eristys ullakkotilassa:**

kunnossa   
puutteellinen, mitä vikaa? \_\_\_\_\_

**Suodattimien tyyppi:**

karkeasuodatin   
hienosuodatin   
molemmat

**Suodatinluokka:**

\_\_\_\_\_   
tulo F5, poisto G4   
\_\_\_\_\_

**Suodattimien kunto:**

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

**Suodattimen painehäviö** tulo 20 / poisto 26 Pa

**Suodatin vaihdettu** 1 kuukautta sitten

**Lämmöntalteenotto:**

kyllä   
ei

**Lämmöntalteenoton lämpötilat:**

raitisilma -10 °C  
tuloilma 5 °C  
poistoilma 20 °C  
jäteilma 3 °C

**Lämmöntalteenoton puhtaus:**

puhdas   
puhdistuksen tarpeessa

**Lämmityspatteri:**

ei   
vesi   
sähkö

**Lämmityspatterin lämpötilat:**

tuleva ilma 5 °C  
lähtevä ilma 26 °C  
menovesi 47 °C  
paluuvesi 42 °C

**Lämmityspatterin puhtaus:**

puhdas   
puhdistuksen tarpeessa

**Huomautuksia:**

TUTKIJA: Mikko Mäkinen PVM: 13.2.2012