

PÖYTÄKIRJA

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS

Kiinteistötiedot: Kuusikon Koulu

Rakennuksen osoite: Hovitie 11, 01380 Vantaa

Käyttötarkoitus: Koulurakennus

Puhdistustiedot:

Työselvitys: Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, sekä keittiön rasvapoisto-
ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus.

Koneellinen Painovoimainen

Suoritusajankohta: 12.11. – 31.12. 2010

Huomautuksia:

Puhdistajat: Mäkinen.T, Stensblom, Suonpää ja Salenius.

Paikka. Helsinki. Aika. 31.12.2010

Kiinteistön vast.edustajat

Oy IV-Special Ab


Pauli Näsälä