

1. kerros, osa D

**Metsonkoti**  
Metso tie 23, 01450 Vantaa  
Pintakosteusmittaukset ja kv-kartoitus 15.10.2013

55 = pintakosteuslukema  
mm = muovimatto  
kuva = valokuva pkm- ja kvk-raportissa

