

PIIRUSTUSLIITE 1
pohja 1. kerros

MERKINTOJEN SELVITYKSIA

■ = kulkuluukku alustatilaan

12 = raportin valokuva



METSONKOTI
Metsotie 23, 01450 VANTAA
Alustatilojen tiiveys- ja
kuntokartoitus
Delete Tutkimus Oy, Helsinki
23.10.2013 RA Unto Kovanen

