

Nuohous ja Ilmastointipuhdistus Petri Valve Oy
Helsingin I Nuohouspiiri
Sienitie 18 B 0076 HELSINKI
P: 09-851 3748, työhuone 09-3868 082
p.valve@pp.inet.fi

ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS RAPORTTI / ILMOITUS KIINTEISTÖÖN

Kiinteistötiedot:


Rakennuksen katuosoite: **Sauvatie 4-6**
Postinumero: **01360 Vantaa**
Käyttötarkoitus: **Asuinrakennus**
Omistaja: **työn tilaaja; Saneerauskolmio Oy**
Valmistumisvuosi: Rakennuksia: **5**
Huoneistoja: Portaita: **10**
Kerroksia: **6**

Puhdistustiedot:

Työselvitys: **Koneellisten poistokanavien puhdistus ja säätötyö portaiden G, H, L ja M osalta, sekä säätötyö A, B, C, D, E, ja F portaiden osalta, työlistan mukaisesti.**
Työn suorittajat: **Leino, Kyllönen**
Suoritus aika: **26.4-6.5.2011**
Tyyppi: **Koneellinen poistoilmanvaihto.**
Puhdistusväli: **7-10 vuotta.**
Huomautuksia: **Työlistan mukaisilta osilta.**

Tämä puhdistusraportti on tehty kahtena kappaleena, kiinteistölle ja Nuohous ja ilmastointipuhdistus Petri Valve Oy:n arkistoon.

Helsinki 10 päivä toukokuuta 2011



Petri Valve
piirinuohoojamestari

Kiinteistö: _____

Osoite: Sauvatie 4-6

Käytetty mittari KIMO kuimalanka-anemometri / _____ paine-ero mittari

POISTO LITRAA SEKUNNISSA Mitattu teholla 1/1

Porras	Kerros	Huoneisto huoneiston numero	Venttiili lukumäärä ja tyyppi	Suunniteltu ilmamäärä l/s	Mitattu ilmamäärä l/s	Säädetty asento +/-mm	Paine Pa	Selitys / muu
B	K	PÄIVÄKOTIK	KSO125 / KK100	10/10	11 / 9	+3 / +16		
		WC	KK 100	15	8	+12		
		WC2	KK100 x 2	30	18	+12		
		SK	KK 100	5	10	+6		
		AULA	KK125	30	30	0		
		KUIVAUS	3x KK 100	30	10	+2		
	K	SPK	KK 100	5	5	+ -6		
		SK	KK 100	5	5	-8		
		A	K	Kuivaush.	4x KK150	19	35	-9
Taloukell.	KK100	6		5	-8			
UVV	KK100	7		8	0			
Kompressor	KK100			4	-8			
Talonvar.	KK100	8		7	-9			
C-D	K	Verkkokom						EI NÄKYVISSÄ
		SPK	KK 100	5	5	+1		
		SK	KK 100	5	5	-3		
		Talonvar	KK 100	5	5	-4		
		UVV	KK 100	5	6	-5		
		Taloukell.	URH 100	7	8	-7		
		Kuivaush.	2x KK 200	25				Huippari ei toimi
		WC	KK 100	10	10	-3		
		Pukuh.	UPD 100	15	15	+8		
		Pesuh.	KSO 100	23	19	+10		
		Sauna	2x KSO 100	10	13	-8 / -8		
		Pesuh.	KSO 100	23	19	+10		
Pukuh.	KK 100	15	14	+5				
		Verkkokom		6				Ei näkyvissä
		VSS	KK150		19	-3		
		Kompressor	KK100		9	-5		

Työsuorittajat: Kyllönen / Leino