

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Rajatorpan koulun asunnot
Vapaalanpolku 11
01650 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm 18.3.2013	pvm 18.3.2013	pvm 19.3.2013	pvm 19.3.2013
	klo 09:00 (24h ennen)	klo 21:00 (12h ennen)	klo 09:00 (alussa)	klo 10:30 (lopussa)
ulkoilman lämpötila	-12,0 °C	-8,0 °C	-7,0°C	-7,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+19,5 °C	+22,0 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.	selkeä	selkeä	selkeä	selkeä
tuulen nopeus m/s suunta	koillinen 5 m/s	itä 5 m/s	itä 4m/s	koillinen 4 m/s
paine-ero keskimäärin (pascalia)			-8 Pascalia	-3 Pascalia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 20 %	Rh 20 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto rakenteet	Painovoimainen
<ul style="list-style-type: none"> alapohja ulkoseinät yläpohja ikkunat muut huomiot 	betoni betoni / tiili betoni 2x



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314