LIITE 2

Delete Tutkimus Oy

1. ja 2. kerros
B-asuntolarak.

Kosteusvauriokartoitus
31.5.2013 / Delete Tutkimus Oy

= valokuva raportissa