

Päivämäärä: 20.8.2008

Tutkija: Näsälä, Mäkinen

Rakennuksen nimi: Ristipuron päiväkoti, vanha osa

Tuloilmakone  Yhd. tulo-poistoilmakone   
Poistoilmakone 

Puhaltimen no: 1 TF / PF

Vaikutusalue: päiväkoti

Puhaltimen tyyppi:	Puhaltimen käyttötapa:	Käyntiajat (klo-klo):
1-nopeuspuhallin <input type="checkbox"/>	käsikäyttö <input type="checkbox"/>	ma-pe 05.00-18.00 1/1
2-nopeuspuhallin <input checked="" type="checkbox"/>	kello-ohjaus <input type="checkbox"/>	la-su 07.00-20.00 1/2
moninopeuspuhallin <input type="checkbox"/>	ulkolämpötilaohj. <input type="checkbox"/>	pois päältä
portaaton säätö <input type="checkbox"/>		

**Ohjauksen toiminta (eri tehot päälle):**toimii   
ei toimi mitä vikaa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Puhaltimen ohjaus pakkokytetty yhteen poistopuhaltimen kanssa (vastaavat tehot yhtäaikaaisesti päällä):**ei   
kyllä 

mitkä puhaltimet: 1 TF / 1 PF

**Kokonaisilmavirta:**

suunniteltu: 1/1 +2520 / -1686 1/2 +1260 / -843 l/s

mitattu: 1/1 +2049 / -1854 1/2 \_\_\_\_\_ l/s

**Puhaltimen toiminta ja kunto (tarkastetaan puhaltimelta):**kunnossa   
vikaa, mitä? 

Turvakytkimen toiminta \_\_\_\_\_

Käyntiääni (esim. meluisa) \_\_\_\_\_

Puhtaus \_\_\_\_\_

Äänenvaimennus \_\_\_\_\_

Sadeveden esto \_\_\_\_\_

Päivämäärä: 20.8.2008

Tutkija: Näsälä, Mäkinen

### Kan. tarkastusluukut:

on   
ei ole

### Runkokanavien puhtaus:

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

### Kanaviston eristys ullakkotilassa:

kunnossa   
puutteellinen, mitä vikaa? ullakkotilaan ei pääse

### Suodattimien tyyppi:

karkeasuodatin   
hienosuodatin   
molemmat

### Suodatinluokka:

poisto F6, tulo F7

### Suodattimien kunto:

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

Suodattimen painehäviö tulo 130, poisto 140 Pa

Suodatin vaihdettu 9 kuukautta sitten

### Lämmöntalteenotto:

kyllä   
ei

### Lämmöntalt.oton puhtaus:

puhdas   
 puhdistuksen tarpeessa

### Lämmöntalt.oton lämpötilat:

ulkoilma 17 °C  
tuloilma 17 °C  
poistoilma 23 °C  
jäteilma 21 °C

### Lämmityspatteri:

ei   
vesi   
sähkö

### Lämmityspatt. puhtaus:

puhdas   
 puhdistuksen tarpeessa

### Lämmityspatterin lämpötilat:

tuleva ilma 18 °C  
lähtevä ilma 19 °C  
menovesi 23 °C  
paluuvesi 20 °C

### Huomautuksia:

---

---

---

---

---

---

---