

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Suitsikujan päiväkot

Suitsikuja 2

01200 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

| | pvm | pvm 8.3.2011 | pvm 9.3.2011 | pvm 9.3.2011 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | klo | klo 21:00 | klo 09:00 | klo 10:30 |
| | (24h ennen) | (12h ennen) | (alussa) | (lopussa) |
| ulkoilman lämpötila | °C | -2,0 °C | -0,0 °C | -0,0 °C |
| sisäilman lämpötila keskimäärin | | | +23,5 °C | +24,5 °C |
| sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym. | | pilvinen | selkeä | selkeä |
| tuulen nopeus m/s suunta | | 5 m/s lounas | 4 m/s etelä | 6m/s etelä |
| paine-ero keskimäärin (pascalia) | | | - 5 Pascalia | - 0 Pascalia |
| sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%) | | | Rh 21,0 % | Rh 21,0 % |

Kohdetiedot:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö + vesi patterit |
| Ilmanvaihto rakenteet | Koneellinen + LTO |
| <ul style="list-style-type: none"> • alapohja • ulkoseinät • yläpohja • ikkunat • muut huomioid | Betoni Puu Puu 3 x |