

Päivämäärä: 10.6.2008

Tutkija: Näsälä, Mäkinen

Rakennuksen nimi: Varia, Tennistie 1

Tuloilmakone Yhd. tulo-poistoilmakone
Poistoilmakone

Puhaltimen no: 2 TP / 2 PP

Vaikutusalue: A 1-osa, väli F-K

Puhaltimen tyyppi:	Puhaltimen käyttötapa:	Käyntiajat (klo-klo):
1-nopeuspuhallin <input type="checkbox"/>	käsikäyttö <input type="checkbox"/>	05.00-21.00 1/1
2-nopeuspuhallin <input checked="" type="checkbox"/>	kello-ohjaus <input checked="" type="checkbox"/>	< 12°C 1/2
moninopeuspuhallin <input type="checkbox"/>	ulkolämpötilaohj. <input checked="" type="checkbox"/>	21.00-05.00 pois päältä
portaaton säätö <input type="checkbox"/>		

Ohjauksen toiminta (eri tehot päälle):

toimii
ei toimi

mitä vikaa: _____

Puhaltimen ohjaus pakkokytetty yhteen poistopuhaltimen kanssa (vastaavat tehot yhtäaikaisesti päällä):

ei
kyllä

mitkä puhaltimet: _____

Kokonaisilmavirta:

suunniteltu: 1/1 +1935 / -1580 1/2 +970 / -790 l/s

mitattu: 1/1 +1871 / -1489 1/2 _____ l/s

Puhaltimen toiminta ja kunto (tarkastetaan puhaltimelta):

kunnossa
vikaa, mitä?

Turvakytkimen toiminta _____
Käyntiääni (esim. meluisa) _____
Puhtaus _____
Äänenvaimennus _____
Sadeveden esto _____

Päivämäärä: _____

Tutkija: Näsälä, Mäkinen

Kan. tarkastusluukut:

on

ei ole

Runkokanavien puhtaus:

puhdas

hieman likainen

erittäin likainen

Kanaviston eristys ullakkotilassa:

kunnossa

puutteellinen, mitä vikaa? _____

Suodattimien tyyppi:

karkeasuodatin

hienosuodatin

molemmat

Suodatinluokka:

poisto EU 3

tulo EU 7

Suodattimien kunto:

puhdas

hieman likainen

erittäin likainen

Suodattimen painehäviö tulo 90 / poisto 20 Pa

Suodatin vaihdettu _____ kuukautta sitten

Lämmöntalteenotto:

kyllä

ei

Lämmöntalt.oton puhtaus:

puhdas

puhdistuksen tarpeessa

Lämmöntalt.oton lämpötilat:

ulkoilma 13 °C

tuloilma 18 °C

poistoilma 21 °C

jäteilma 19 °C

Lämmityspatteri:

ei

vesi

sähkö

Lämmityspatt. puhtaus:

puhdas

puhdistuksen tarpeessa

Lämmityspatterin lämpötilat:

tuleva ilma _____ °C

lähtevä ilma _____ °C

menovesi 33 °C

paluuvesi 22 °C

Huomautuksia:
