



# PÖYTÄKIRJA

|  |   |                    |                            |
|--|---|--------------------|----------------------------|
| <b>Tilaaaja</b>  |   | <b>Pvm</b>         | 18.12.2012                 |
| <b>Kiinteistön sijainti</b>                            | Asiakkaan nimi<br>Variston koulu  |                    |                            |
|  | Katuosoite<br>Varistontie 1   | Postinro<br>01660  | Postitoimipaikka<br>Vantaa |
|  | Yhteyshenkilö<br>Tervonen Marko   |                    | Puhelin<br>0400227368      |
| <b>Kiinteistön käyttö-tarkoitus</b>                    | <input type="checkbox"/> Asuinrakennus <input type="checkbox"/> Liikerakennus <input type="checkbox"/> Teollisuusrakennus <input type="checkbox"/> Majoitusrakennus |                    |                            |
|  | <input type="checkbox"/> Hoito-, huolto- tai rangaistuslaitos <input checked="" type="checkbox"/> Muu, mikä? <b>Koulu</b>   |                    |                            |
| <b>Puhdistus-ajankohta ja puhdistetut järjestelmät</b> | Aloituspvm  | Päättyispvm        | Pvm:t                      |
|  | 13.11.2012  | 28.11.2012         |                            |
|  | Erittely suoritetusta puhdistuksesta  |                    |                            |
|  | Tulo / poistokanavistot ja päätelaitteet puhdistettu kokonaisuudessaan,   |                    |                            |
|  | lv tulo / poistokoneet ja kammiot puhdistettu.  |                    |                            |
|  |   |                    |                            |
| <b>Puhdistus-kohteeseen tutustuminen</b>               | PUHDISTAJA ON PEREHTYNYT ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄÄN PIIRRUSTUSTEN AVULLA YHDESSÄ RAKENNUKSEN OMISTAJAN TAI HALTIJAN KANSSA  |                    |                            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> muuten, miten?   |                    |                            |
|  | PUHDISTAJA ON TARKASTANUT PUHDISTUSKOHTTEEN RAKENNUKSEN OMISTAJAN TAI HALTIJAN KANSSA   |                    |                            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> ennen työn aloittamista <input type="checkbox"/> työn suorituksen jälkeen   |                    |                            |
| <b>Puhdistuksen suoritus</b>                           | PUHDISTAJA ON TARVITTAESSA SULKENUT ESIMERKIKSI PEITTÄMÄLLÄ TULO- JA POISTOVENTTIILIT NIIDEN SÄÄTÖJÄ MUUTTAMATTA  |                    |                            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei   |                    |                            |
|  | PUHDISTAJA ON TYÖN SUORITUKSEN JÄLKEEN AVANNUT SULKEMANSA VENTTIILIT  |                    |                            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei   |                    |                            |
|  | PUHDISTAJA ON TARKASTANUT PALORAJOITTIMEN TOIMINNAN, PALOERISTYKSEN KUNNON  |                    |                            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei   |                    |                            |
| <b>Puhdistajat</b>                                     | PUHDISTAJA ON HUOLEHTINUT ILMANVAIHTOLAITOKSEN TURVALLISESTA KÄYNNISTÄMISESTÄ   |                    |                            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei   |                    |                            |
|  | Havaitut virheet ja huomiot ym.   |                    |                            |
|  |   |                    |                            |
|  |   |                    |                            |
| <b>Puhdistajat</b>                                     | Ville Kuittinen, Mikko Laine, Paavo Pekkarinen.   |                    |                            |
| <b>Päiväys</b>   | <b>Tilaaaja</b>   | <b>Työnjohtaja</b> |                            |
| 18.12.2012   | Nimenselvennys  |                    |                            |