



Delete[®]
Tutkimus Oy

4.2.2013
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI
KUVAUSPAIKAT,
VOIMISTELUSALI

ARKISTOKAPPALE

4 94 0 12 / 003 (B)

ARKISTOKAPPALE

pv	muutos	piirt.
29.7.74	KENTÄMERKINNÄT LIS.	V. Orvola
30.10.74	TÄYD.	V. Orvola
15.4.75	TÄYD.	V. Orvola
17.12.75	KORJ.	V. Orvola

- KAIKKI TILAT VARUSTETAAN KO-NEELLISELLÄ ILMANVAIHDOLLA RAKENNUS- JA KÄYTTÖTILASTEN KES- KUSI ILMANVAIHTOA KOSKEVIA PALOTURVALLISUUSOHJEITA NOU- DATTAEN.

- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTO- MAATTISELLÄ PALOHÄLYTYSJÄR- JESTELMÄLLÄ.

- POISTUMISTIET VARUSTETAAN PALOTURVALLISUUSOHJEIDEN MUKAISILLA MERKIVALAISTUKSILLA.

- HENKILÖMÄÄRÄ JA KAISTALUKU:
KATSON: 280 HENKEÄ
SALI: 580 — " —
YHT. 860 HENKEÄ
100 HENKEÄ 2 KAISTAA
760 — " — 13 — " —
860 HENKEÄ = 15 KAISTAA
PIIRUSTUKSESSA 16 KAISTAA.

HAKUNILANRINTEEN KOULU VOIMISTELUSALIRAK.	
NO. 3 PÄÄPIIRUSTUS	VAARALAN KOULU II
UUDISRÄKENNUS	piirustuksen nimi
VANTAAN KAUPUNKI	1. KERROS
KAUPUNGINOSA HAKUNILA	1-100
KORTTELI: 94033 RNO	9412
TONTTI: 9	11
VANTAAN KAUPUNKI	TSO VANTAAN KAUPUNKI
RAKENNUSVIRASTO	TALONSUUNNITTELUOSASTO
1. KERROS	puh. 8391
	piirt. 20.8.74 tark. 26.8.74 hyv. 26.8.74
	V. Orvola S. Orvola K. Orvola