



1



Kohde:	Huone 35, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	19,7°C
AR01 : min	8,3°C


Kommentit:
Lämpötilaindeksi 36,9. Ei täytä välttävää tasoa.




Kohde:	Huone 31, ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,1°C
AR01 : min	12,4°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 55,1. Ei täytä välttävää tasoa.




3



Kohde:	Huone 31, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,0°C
AR01 : min	12,1°C


Kommentit:
Lämpötilaindeksi 53,8. Ei täytä välttävää tasoa.




Kohde:	Huone 30, ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	37,3°C
AR01 : min	15,7°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 69,8. Hyvä.



5




Kohde:	Huone 27, katto
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
SP01	12,5°C
AR01 : maks	21,8°C
AR01 : min	12,5°C

Kommentit:

Lämpötilaindeksi 55,6. Ei täytä välttävää tasoa.

Katossa lämpövuoto tai kosteusvaurio (kostuneet eristeet) tai molemmat.




6



Kohde:	Huone 12, vasen tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	24,4°C
AR01 : min	3,9°C



Kommentit:
Lämpötilaindeksi 17,3. Ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Huone 12, oikea tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	21,0°C
AR01 : min	4,5°C


Kommentit:
Lämpötilaindeksi 20,0. Ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Huone 12, oikea ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,9°C
AR01 : min	13,2°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 58,7. Ei täytä välttävää tasoa.



9




Kohde:	Huone 05
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,5°C
AR01 : min	5,0°C

Kommentit:

Lämpötilaindeksi 22,2. Ei täytä välttävää tasoa.

Leikkipihalle päin olevien ulko-ovien väliovia pidetään auki, koska lapset eivät jaksavat vetää ovia auki ja heillä on myös jäänyt sormia ja käsiä oven väliin. Em. johtuen sisälle tulee varmaankin huomattava vedon tunne, koska ovien tiiviys on huono. Ovien tiiviys, avautuvuus ja sulkeutuvuus kannattaisi suunnitella paremmin.




10



Kohde:	Huone 04, oikea ikkunakulma
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,2°C
AR01 : min	9,1°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 40,4. Ei täytä välttävää tasoa.



11




Kohde:	Huone 03, ikkunakarmin ja seinän rajakohta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,2°C
AR01 : min	8,9°C

Kommentit:


Lämpötilaindeksi 39,6. Ei täytä välttävää tasoa.
Vuoto seinän ja ikkunakarmin rajakohdassa.



Kohde:	Huone 01
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,6°C
AR01 : min	2,0°C

Kommentit:
 Lämpötilaindeksi 8,9. Ei täytä välttävää tasoa.
 Katso kuvasivun 9 teksti.



13




Kohde:	Huone 06, huoneen 01 vastapuolella
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	23,3°C
AR01 : min	13,2°C


Kommentit:

Lämpötilaindeksi 58,7. Ei täytä välttävää tasoa.

Lämpövuotokohta, silmämääräisesti ei mitään havaittavissa.




14



Kohde:	Huone 06, ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,6°C
AR01 : min	10,9°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 48,4. Ei täytä välttävää tasoa.




15



Kohde:	Huone 06, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,4°C
AR01 : min	0,6°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 2,7. Ei täytä välttävää tasoa.



16





Kohde:	Huone 06
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,9°C
AR01 : min	12,9°C

Kommentit:

Lämpötilaindeksi 57,3. Ei täytä välttävää tasoa.



Ikkuna rikkoontunut (halkeamia), mutta ei merkittävää lämpövuotoa.



Kohde:	Huone 07, huoneen 06 puoleinen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,6°C
AR01 : min	11,6°C


Kommentit:
Lämpötilaindeksi 51,6. Ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Huone 07, ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,7°C
AR01 : min	10,6°C



Kommentit:
Lämpötilaindeksi 47,1. Ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Huone 07, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,3°C
AR01 : min	2,3°C


Kommentit:
Lämpötilaindeksi 10,2. Ei täytä välttävää tasoa.




Kohde:	Huone 07, huoneen 08 puoleinen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,9°C
AR01 : min	14,0°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 62,2. Välttävä.




21



Kohde:	Huone 08, huoneen 07 puoleinen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,9°C
AR01 : min	14,4°C



Kommentit:
Lämpötilaindeksi 64,0. Välttävä.



Kohde:	Huone 08, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,6°C
AR01 : min	2,2°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 9,8. Ei täytä välttävää tasoa.




Kohde:	Huone 08, huoneen 09 puoleinen seinä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	21,6°C
AR01 : min	10,1°C


Kommentit:

Lämpötilaindeksi 44,9. Ei täytä välttävää tasoa.

Lämpövuotokohta, silmämääräisesti ei mitään havaittavissa.



24




Kohde:	Huone 08, huoneen 11 puoleinen seinä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	21,1°C
AR01 : min	13,5°C

Kommentit:

Lämpötilaindeksi 60,0. Ei täytä välttävää tasoa.

Lämpövuotokohta, mahdollisesti sähköläpivientejä, jotka vuotaa.



25




Kohde:	Huone 11, huoneen 13 puoleinen seinä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	22,1°C
AR01 : min	13,0°C

Kommentit:

Lämpötilaindeksi 57,8. Ei täytä välttävää tasoa.

Lämpövuotokohta, mahdollisesti sähköläpivienti, joka vuotaa.




26



Kohde:	Huone 13, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	15,8°C
AR01 : min	1,2°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 5,3. Ei täytä välttävää tasoa.




27



Kohde:	Huone 13
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,8°C
AR01 : min	13,1°C


Kommentit:
Lämpötilaindeksi 58,2. Ei täytä välttävää tasoa.




Kohde:	Huone 14, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	21,6°C
AR01 : min	4,3°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 19,1. Ei täytä välttävää tasoa.



29




Kohde:	Huone 15, seinän ja ikkunakarmin rajakohta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	21.1.2005


Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,9°C
AR01 : min	9,8°C

Kommentit:

Lämpötilaindeksi 43,6. Ei täytä välttävää tasoa.
Seinän ja ikkunakarmin rajakohta vuotaa.




30



Kohde:	Huone 15, ulko-ovi
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,8°C
AR01 : min	1,5°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 6,7. Ei täytä välttävää tasoa.
Tiivistys huono.




31



Kohde:	HUone 21, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,1°C
AR01 : min	3,6°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 16,0. Ei täytä välttävää tasoa.



32



Kohde:	Huone 22, tuuletusikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	21.1.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	22,0°C
AR01 : min	4,7°C

Kommentit:
Lämpötilaindeksi 20,9. Ei täytä välttävää tasoa.