


Heporinne 2 Vantaa Päiväkoti

Kuvauspaikka:1

Kuvauspäivämäärä: 30.1.2013

Lämpökuva



Valokuva



Lämpökuva 1.

Mittausparametrit

Mittauspisteen lämpötila	9.2 °C
Mittausalue maks. lämpötila	17.4 °C
Mittausalue min. lämpötila	8.9 °C
Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta	44
Lämpötilaindeksi mitatusta pistelämpötilasta	45

Emissiivisyys (Lämpökuvasta)	0.95
Heijastuva lämpötila (LHei lämpökuvasta)	21.0 °C
Etäisyys (Lämpökuvasta)	3.0 m
Kameratyyppe	FLIR B335
Kameran sarjanumero	456000633

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus/tuulen suunta	5 m/s
Pilvisyys	Puolipilvinen
Ulkoilman lämpötila (vertailulämpö lämpökuvasta)	-1.00

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman suhteellinen kosteus	30.0 %
Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen = alipaine sisällä)	
Sisäilman lämpötila (Ilman lämpötila lämpökuvasta)	21.5 °C

Kommentit:


Empty yellow box for comments.

Heporinne 2 Vantaa Päiväkoti

Kuvauspaikka:2

Kuvauspäivämäärä: 30.1.2013

Lämpökuva



Valokuva



Lämpökuva 2.

Mittausparametrit

Mittauspisteen lämpötila	11.6 °C
Mittausalue maks. lämpötila	14.9 °C
Mittausalue min. lämpötila	10.6 °C
Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta	52
Lämpötilaindeksi mitatusta pistelämpötilasta	56

Emissiivisyys (Lämpökuvasta)	0.95
Heijastuva lämpötila (LHei lämpökuvasta)	21.0 °C
Etäisyys (Lämpökuvasta)	3.0 m
Kameratyyppe	FLIR B335
Kameran sarjanumero	456000633

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus/tuulen suunta	5 m/s
Pilvisyys	Puolipilvinen
Ulkoilman lämpötila (vertailulämpö lämpökuvasta)	-1.00

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman suhteellinen kosteus	30.0 %
Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen = alipaine sisällä)	
Sisäilman lämpötila (Ilman lämpötila lämpökuvasta)	21.5 °C

Kommentit:


Heporinne 2 Vantaa Päiväkoti

Kuvauspaikka:3

Kuvauspäivämäärä: 30.1.2013

Lämpökuva

Valokuva



Lämpökuva 3.

Mittausparametrit

Mittauspisteen lämpötila	15.3 °C
Mittausalue maks. lämpötila	39.2 °C
Mittausalue min. lämpötila	15.1 °C
Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta	72
Lämpötilaindeksi mitatusta pistelämpötilasta	73

Emissiivisyys (Lämpökuvasta)	0.95
Heijastuva lämpötila (LHei lämpökuvasta)	21.0 °C
Etäisyys (Lämpökuvasta)	3.0 m
Kameratyyppe	FLIR B335
Kameran sarjanumero	456000633

Ulkoilman olosuhteet

Sisäilman olosuhteet

Tuulen nopeus/tuulen suunta	5 m/s
Pilvisyys	Puolipilvinen
Ulkoilman lämpötila (vertailulämpö lämpökuvasta)	-1.00

Sisäilman suhteellinen kosteus	30.0 %
Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen = alipaine sisällä)	
Sisäilman lämpötila (Ilman lämpötila lämpökuvasta)	21.5 °C

Kommentit:


Empty yellow box for comments.

Heporinne 2 Vantaa Päiväkoti

Kuvauspaikka:4

Kuvauspäivämäärä: 30.1.2013

Lämpökuva



Valokuva



Lämpökuva 4.

Mittausparametrit

Mittauspisteen lämpötila	13.1 °C
Mittausalue maks. lämpötila	19.7 °C
Mittausalue min. lämpötila	13.0 °C
Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta	62
Lämpötilaindeksi mitatusta pistelämpötilasta	63

Emissiivisyys (Lämpökuvasta)	0.94
Heijastuva lämpötila (LHei lämpökuvasta)	21.0 °C
Etäisyys (Lämpökuvasta)	3.0 m
Kameratyyppe	FLIR B335
Kameran sarjanumero	456000633

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus/tuulen suunta	5 m/s
Pilvisyys	Puolipilvinen
Ulkoilman lämpötila (vertailulämpö lämpökuvasta)	-1.00

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman suhteellinen kosteus	30.0 %
Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen = alipaine sisällä)	
Sisäilman lämpötila (Ilman lämpötila lämpökuvasta)	21.5 °C


Kommentit:

Heporinne 2 Vantaa Päiväkoti

Kuvauspaikka:5

Kuvauspäivämäärä: 30.1.2013

Lämpökuva



Valokuva



Lämpökuva 5.

Mittausparametrit

Mittauspisteen lämpötila	18.5 °C
Mittausalue maks. lämpötila	26.4 °C
Mittausalue min. lämpötila	17.4 °C
Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta	82
Lämpötilaindeksi mitatusta pistelämpötilasta	87

Emissiivisyys (Lämpökuvasta)	0.95
Heijastuva lämpötila (LHei lämpökuvasta)	21.0 °C
Etäisyys (Lämpökuvasta)	3.0 m
Kameratyyppe	FLIR B335
Kameran sarjanumero	456000633

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus/tuulen suunta	5 m/s
Pilvisyys	Puolipilvinen
Ulkoilman lämpötila (vertailulämpö lämpökuvasta)	-1.00

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman suhteellinen kosteus	30.0 %
Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen = alipaine sisällä)	
Sisäilman lämpötila (Ilman lämpötila lämpökuvasta)	21.5 °C

Kommentit:

Empty yellow box for comments.


Heporinne 2 Vantaa Päiväkoti

Kuvauspaikka:6

Kuvauspäivämäärä: 30.1.2013

Lämpökuva

Valokuva



Lämpökuva 6.

Mittausparametrit

Mittauspisteen lämpötila	15.6 °C
Mittausalue maks. lämpötila	18.7 °C
Mittausalue min. lämpötila	15.4 °C
Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta	73
Lämpötilaindeksi mitatusta pistelämpötilasta	74

Emissiivisyys (Lämpökuvasta)	0.95
Heijastuva lämpötila (LHei lämpökuvasta)	21.0 °C
Etäisyys (Lämpökuvasta)	3.0 m
Kameratyyppe	FLIR B335
Kameran sarjanumero	456000633

Ulkoilman olosuhteet

Sisäilman olosuhteet

Tuulen nopeus/tuulen suunta	5 m/s
Pilvisyys	Puolipilvinen
Ulkoilman lämpötila (vertailulämpö lämpökuvasta)	-1.00

Sisäilman suhteellinen kosteus	30.0 %
Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen = alipaine sisällä)	
Sisäilman lämpötila (Ilman lämpötila lämpökuvasta)	21.5 °C


Kommentit:

Heporinne 2 Vantaa Päiväkoti

Kuvauspaikka:7

Kuvauspäivämäärä: 30.1.2013

Lämpökuva



Valokuva



Lämpökuva 7.

Mittausparametrit

Mittauspisteen lämpötila	13.1 °C
Mittausalue maks. lämpötila	24.6 °C
Mittausalue min. lämpötila	12.1 °C
Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta	58
Lämpötilaindeksi mitatusta pistelämpötilasta	62

Emissiivisyys (Lämpökuvasta)	0.95
Heijastuva lämpötila (LHei lämpökuvasta)	21.0 °C
Etäisyys (Lämpökuvasta)	3.0 m
Kameratyyppe	FLIR B335
Kameran sarjanumero	456000633

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus/tuulen suunta	5 m/s
Pilvisyys	Puolipilvinen
Ulkoilman lämpötila (vertailulämpö lämpökuvasta)	-1.00

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman suhteellinen kosteus	30.0 %
Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen = alipaine sisällä)	
Sisäilman lämpötila (Ilman lämpötila lämpökuvasta)	21.5 °C

Kommentit: