



- Kallistuksessa korjattavaa
- Kallistuksen suunta
- ↔ Maanpinta tasainen
- ↖ 1 Kuvan ottosuunta

**PINTAKALLISTUSSELVITYS**  
Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennus  
Urheilutie 15, 01350 VANTAA  
ASB-Consult Oy, pvm. 25.5.2011  
Laatinut: Asko Karvonen

HELSINGIN MAALAIKUNTA  
RAKENNUSTOIMISTO  
HIEKKAHARJUN URHEILUKENTÄN PUKUSUOJAT  
PÄÄPIIRUSTUS  
POHJAT 1:100  
TIKKURILA 13 / 3 — 1966 PIIR. N:o /  
2  
4 62 41 003

ARKISTOKAPPALE