

Saapunut posti: Havukallion hammashoitola

Lähettäjä: Juha Tuuli
Lähetetty: 20.1.2012 15:14
Tärkeys: Tavallinen
Kiireellisyys: Tavallinen
Luottamuksellisuus: Ei määritelty

Vastaa viimeistään: -
Kenelle vastataan: -
Toimitettu: 20.1.2012 15:14
Luettu: 23.1.2012 8:47
Vastaanotettu: -
Korvattu: -

Vastaanottajat:

Nimi	Tyyppi	Vast. pyydetään
ulla.lignell@vantaa.fi	Vast.ott.	Ei

Liitetiedostoja (5): body2.html, 1225811 Chem Diag_H217_TULKINTA.pdf, 1225811, Havukallion Hammashoitola, Huone 217, Liite 1.pdf, 1225811, Havukallion Hammashoitola, Liite 1.xlsx, 1225811, Havukallion Koulu, Peltoniemenkuja 1, Vantaa.pdf

Moi.

Liitteenä raportit:

Huoneen 214 VOC-tulokset eivät ole vielä valmistuneet

Paine-erotuloksista en nyt tähän väliin ehtinyt laatimaan "käppyrää" kun on uusi Excel ja siten taas painikkeet uusissa paikoissa, laitoin pdf:n lisäksi ko Excel-tiedoston jos on tarvetta, voidaan myöhemmin kyllä laatia lukemista käppyrä.

Toimenpiteiksi ehdottaisin, jos ei ole jo muutoin tutkittu / huomioitu:

- Yläpohjan mahdollisten kosteusvaurioiden vaikutuksen tutkimista esim. huoneista mikrobi-itiöilmanäytteitä ja lisäksi F-rapusta.
- 214 tuuletusikkunan ulomman lasin asennus
- Rappukäytävien lasketun katon levyjen mikrobi tutkimus
- savukoe vielä sieltä liikuntasalin välinevaraston kautta
- Paljeovihuoneen iv:n parannus
- F-rapun poistoon pitäisi saada lisää imua + alhaalla puhdasta ilmaa ulkoa
- Selvityksiä mistä kosteusvaurioon viittaava haju tulee f-rappuun.
- Vastaanottohuoneiden ilmastointilaitteiden tarkastelut + mahdollisesti mikrobi pintapyyhinnällä, samoin tulo iv-kanavat.
- Ikkunoiden ja seinien väliset tiivistykset (vaikka selkeitä ilmavuotoja ei ilmaantunut, niin alipainetta kun on niin ei sieltä ainakaan hyvää ilmaa hõngi)
- Ilmanvaihdon säätö

terveisin

Juha Tuuli

RI, Projektipäällikkö

Gsm 044 5379011

Ositum Oy

Otakaari 12, 02150 Espoo

juha.tuuli@ositum.fi

www.ositum.fi <<http://www.ositum.fi/>>