


Kohde:	Luokka 108, ovelta tultaessa vasen alanurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,4°C
AR01 : min	0,7°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 12,8, ei täytä välttävää tasoa.




2



Kohde:	Luokka 108
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,0°C
AR01 : min	3,2°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 24,6, ei täytä välttävää tasoa.





3



Kohde:	Luokka 108, vasen ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,7°C
AR01 : min	2,8°C


Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 22,7, ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Luokka 108, päätyulkoseinän viertä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,4°C
AR01 : min	7,1°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 43,1, ei täytä välttävää tasoa.



5




Kohde:	Luokka 108, vasemman ikkunan tolpan juuresta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	19,0°C
AR01 : min	7,2°C

**Kommentit:**

Lämpötilaindeksi 43,6, ei täytä välttävää tasoa.




6



Kohde:	Luokka 108, ikkunoiden välissä tolpan juuresta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,1°C
AR01 : min	5,1°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 33,6, ei täytä välttävää tasoa.




7




Kohde:	Luokka 108, vasen ikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	23,0°C
AR01 : min	7,0°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 42,7.



8




Kohde:	Luokka 108, vasen ikkunaryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspm:	4.2.2005


Tunniste	Arvo
AR01 : maks	22,6°C
AR01 : min	8,2°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 48,3.






9



Kohde:	Luokka 108, oikea ikkunaryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	29,2°C
AR01 : min	10,5°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 59,2.



10





Kohde:	Luokka 108, päätyseinän oikean puoleinen tolppa
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	19,4°C
AR01 : min	2,2°C

**Kommentit:**


Lämpötilaindeksi 19,9, ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Luokka 108, päätyseinän oikeen puoleinen ulkoylänurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,5°C
AR01 : min	9,3°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 53,6, ei täytä välttävää tasoa.



12




Kohde:	Luokka 108, oikean puoleinen ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,3°C
AR01 : min	4,9°C

Kommentit:


Lämpötilaindeksi 32,7, ei täytä välttävää tasoa.




Kohde:	Luokka 108, taulun alapuolelta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,6°C
AR01 : min	6,5°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 40,3, ei täytä välttävää tasoa.




14




Kohde:	Luokka 108, ovesta tultaessa oikean puoleinen komeroryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,7°C
AR01 : min	3,4°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 25,6, ei täytä välttävää tasoa.





15



Kohde:	Luokka 108, ovesta tultaessa vasen komeroryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	21,8°C
AR01 : min	4,7°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 31,8, ei täytä välttävää tasoa.




Kohde:	Takasisäänkäynnin eteinen
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005


Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,9°C
AR01 : min	9,7°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 55,7.






17



Kohde:	Takasisäänkäynnin eteinen, vasen alanurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,3°C
AR01 : min	9,4°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 54,3, ei täytä välttävää tasoa.




18



Kohde:	Takasisäänkäynnin eteinen, oikea alanurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,6°C
AR01 : min	10,7°C


Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 60,5, ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Takasisäänkäynnin tuulikaappi
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	19,8°C
AR01 : min	8,5°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 50,0.




20




Kohde:	Takasisäänkäynnin tuulikaappi
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	13,4°C
AR01 : min	2,4°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 21,0.




21




Kohde:	Luokka 105
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,4°C
AR01 : min	12,5°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 63,9, välttävä.




22



Kohde:	Luokka 105, vasemman tolpan juuresta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	15,9°C
AR01 : min	7,3°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 41,0 ei täytä välttävää tasoa.




23




Kohde:	Luokka 105, vasen ikkunaryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,9°C
AR01 : min	6,1°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 35,7.



24




Kohde:	Luokka 105, keskellä ulkoseinää olevan tolpan juuresta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	19,8°C
AR01 : min	10,1°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 53,3 ei täytä välttävää tasoa.





25




Kohde:	Luokka 105, yläpalkki
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,8°C
AR01 : min	11,1°C

**Kommentit:**

Lämpötilaindeksi 57,7 ei täytä välttävää tasoa.




26



Kohde:	Luokka 105, oikea ikkunaryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	37,3°C
AR01 : min	10,5°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 55,1.




Ei valokuvaa

Kohde:	Luokka 111, vasen alanurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,2°C
AR01 : min	6,5°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 35,3, ei täytä välttävää tasoa.




28




Kohde:	Luokka 111, seinustan keskellä tolpan juuresta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,7°C
AR01 : min	6,1°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 33,6 ei täytä välttävää tasoa.





29



Kohde:	Luokka 111, seinustan tolpan oikealta puolelta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	21,5°C
AR01 : min	8,0°C


Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 41,5 ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Luokka 111, oikea ulkonurkka ja vierustaa
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,9°C
AR01 : min	3,2°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 21,6, ei täytä välttävää tasoa.




31



Kohde:	Luokka 111, oikea ikkunaryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	30,9°C
AR01 : min	10,4°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 51,5.



32




Kohde:	IV-konehuone, vasen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005


Tunniste	Arvo
AR01 : maks	15,8°C
AR01 : min	6,0°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 37,0, ei täytä välttävää tasoa.






33



Kohde:	IV-konehuone, ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	14,7°C
AR01 : min	9,2°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 51,9, ei täytä välttävää tasoa.



34





Kohde:	1 krs wc
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,0°C
AR01 : min	11,2°C

**Kommentit:**


Lämpötilaindeksi 59,7, ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	1 krs wc
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,5°C
AR01 : min	11,6°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 61,5, välttävä.




36



Kohde:	Wc:n viereinen varasto
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,2°C
AR01 : min	6,1°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 38,4, ei täytä välttävää tasoa.




37



Kohde:	Pääoven kuisti, sisältä tultaessa vasen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	13,2°C
AR01 : min	3,4°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 28,1, ei täytä välttävää tasoa.




38




Kohde:	Pääoven kuisti, sisältä tultaessa vasen ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	13,0°C
AR01 : min	3,9°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 30,7, ei täytä välttävää tasoa.




39



Kohde:	Pääoven kuisti, sisältä tultaessa vasen pystynurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,3°C
AR01 : min	7,3°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 48,4, ei täytä välttävää tasoa.



40




Kohde:	Pääoven kuisti, sisältä tultaessa vasen ikkunaryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,9°C
AR01 : min	5,4°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 38,5, ei täytä välttävää tasoa.






41



Kohde:	Pääoven kuisti, sisältä tultaessa oikea ulkonurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	12,7°C
AR01 : min	5,3°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 38,0, ei täytä välttävää tasoa.




42



Kohde:	Pääoven kuisti, sisältä tultaessa oikea nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	13,7°C
AR01 : min	5,0°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 36,5, ei täytä välttävää tasoa.




43



Kohde:	Pääoven kuisti, sisältä tultaessa oikea pystykulma
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,0°C
AR01 : min	6,9°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 46,4, ei täytä välttävää tasoa.





44



Kohde:	Pääoven kuisti, sisältä tultaessa oikea ikkunaryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	29,2°C
AR01 : min	9,6°C


Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 60,4.




Kohde:	1 krs siivouskomero, oikea nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	13,7°C
AR01 : min	6,4°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 38,9, ei täytä välttävää tasoa.



46




Kohde:	1 krs siivouskomero, vasen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvausvm:	4.2.2005


Tunniste	Arvo
AR01 : maks	15,6°C
AR01 : min	4,6°C

**Kommentit:**

Lämpötilaindeksi 30,6, ei täytä välttävää tasoa.




47




Kohde:	Luokka 205
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	19,2°C
AR01 : min	13,5°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 63,8.



48




Kohde:	Luokka 205, taulun oikeen puoleinen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005


Tunniste	Arvo
AR01 : maks	19,9°C
AR01 : min	13,2°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 62,6, välttävä.






49



Kohde:	Luokka 205, taulun oikealta yläpuolelta
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	22,3°C
AR01 : min	10,9°C


Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 53,1, ei täytä välttävää tasoa.



Kohde:	Opetusvälinevarasto 211, monistuskoneen viereinen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,9°C
AR01 : min	11,0°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 56,5, ei täytä välttävää tasoa.




51




Kohde:	Radan puoleisen päädyn portaikko
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,0°C
AR01 : min	8,3°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 49,8, ei täytä välttävää tasoa.



52



Kohde:	Radan puoleisen päädyn ulko-ovi
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,3°C
AR01 : min	1,1°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 15,0.




53



Kohde:	Pimiö 203, ovesta tultaessa vasen alanurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspv:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	15,0°C
AR01 : min	11,3°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 62,1, välttävä.




54




Kohde:	Pimiö 203, ikkunan alla oikean puoleinen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	18,0°C
AR01 : min	10,6°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 58,9, ei täytä välttävää tasoa.




55



Kohde:	Pienryhmä 202, oikean puoleinen nurkka
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	16,3°C
AR01 : min	9,5°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 52,0, ei täytä välttävää tasoa.




Kohde:	Pienryhmä 202, ikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	17,2°C
AR01 : min	6,7°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 39,4.






57



Kohde:	Luokka 204, keskimäinen ikkuna
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	20,5°C
AR01 : min	10,1°C


Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 50,8.




Kohde:	Luokka 204, vasen ikkunaryhmä
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	24,1°C
AR01 : min	6,6°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 36,1.



59



Kohde:	Luokka 204, ikkunaryhmän vasemmalla puolella, seinustalla
Kuvaaja:	Erkki Tampio
Kuvauspvm:	4.2.2005

Tunniste	Arvo
AR01 : maks	15,8°C
AR01 : min	10,1°C

Kommentit:  
Lämpötilaindeksi 50,8, ei täytä välttävää tasoa.