

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Leppäkorven koulu
opettajien asuntola
Korpikontiontie 5, 01450 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm 13.11.2011	pvm 13.11.2011	pvm 14.11.2011	pvm 14.11.2011
	klo 08:00 (24h ennen)	klo 20:00 (12h ennen)	klo 08:00 (alussa)	klo 09:30 (lopussa)
ulkoilman lämpötila	+3,0 °C	+3,0 °C	+4,0 °C	+4,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+22,5 °C	+22,5 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		pilvinen	selkeä	selkeä
tuulen nopeus m/s suunta	6 m/s lounas	3 m/s itä	5 m/s länsi	6 m/s loude
paine-ero keskimäärin (pascalialla)			- 1- -5 pascalialla	-0- -4 pascalialla
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 38 %	Rh 38,0 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto	Painovoimainen
rakenteet	
<ul style="list-style-type: none"> • alapohja • ulkoseinät • yläpohja • ikkunat • muut huomiot 	Betoni Betoni puu 2x RV 1961



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

