

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Malminniityn päiväkoti

Uusiniitynkuja 3

01350 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 3.3.2011	pvm 4.3.2011	pvm 4.3.2011
	klo	klo 21:00	klo 09:00	klo 10:30
	(24h ennen)	(12h ennen)	(alussa)	(lopussa)
ulkoilman lämpötila	°C	-2,0 °C	-0,0 °C	+1,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+21,5 °C	+21,5 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		pilvinen	pilvinen	Puoli pilvinen
tuulen nopeus m/s suunta		4 m/s lounas	6 m/s länsi	6m/s länsi
paine-ero keskimäärin (pascalialia)			- 0 pascalialia	-3 pascalialia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 20,0 %	Rh 20,0 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö vesi patterit
Ilmanvaihto	Koneellinen + LTO
rakenteet	
<ul style="list-style-type: none"> • alapohja • ulkoseinät • yläpohja • ikkunat • muut huomioid 	<p>Betoni</p> <p>Puu tiili/puu pinnoitteella</p> <p>Puu</p> <p>3 x</p>