

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS

KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus

Hankepalvelut

Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki

OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Matarin päiväkoti

Ajomiehenkuja 11

01400 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 2.12.2013	pvm 3.12.2013	pvm 3.12.2013
	klo	klo 21:00	klo 09:00	klo 10.00
	(24h ennen)	(12h ennen)	(alussa)	(lopussa)
ulkoilman lämpötila	°C	-3	+4,0 °C	+4 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+23,5 °C	+23,5 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		pilvinen/kevyttä lumisadetta	pilvinen	pilvinen
tuulen nopeus m/s suunta		heikko	tyyni	tyyni
paine-ero keskimäärin (pascalialia)			-5 Pa	-5 Pa
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 25,5 %	Rh 25,5 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö + vesipatterit
Ilmanvaihto rakenteet	Koneellinen + LTO
<ul style="list-style-type: none"> • alapohja • ulkoseinät • yläpohja • ikkunat • muut huomiot 	Betoni Puu puu 3 x lämpölasit Tällä kertaa paine-ero on kohdallaan -3..- -6 Pascalia



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS

KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314