



## Nuohouspalvelu Mikki Backman

Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman  
Y-tunnus: 2307682-5

## ILMANVAIHTOLAITOKSEN PALAUTERAPORTTI

14.9.2010

KOHDE	Malminiityn Päiväkoti Uusiniitynkuja 3 01350 Vantaa
KÄYNTIMME	1.9.2010 - 14.9.2010
SUORITTAJA	Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman
TILA	Malminiityn Päiväkoti
JÄRJESTELMÄ	Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Erillispoistot.
KONEET	Iv-kojeet sijaitsevat parvella iv-kone huoneessa. PK1 ja TK1 Sekä keittiön rasvakanava erillispoistolla, vesikatolla.
KANAVISTO	Kierresauma- ja peltikanavaa tehdasvalmisteisin osin.
VENTTIILIT	Koneellisen ilmanvaihdonventtiilit.
RAITISILMASÄLEIKKÖ	Ulkoseinässä.
ERISTEET	Salin poistoilmakanava on eristetty 50mm verkkovillalla, ei muita eristyksiä.
MUITA HUOMIOITA	Asennettu uusi puhdistusluukku 400x200 konehuoneelle tuloilmakanavaan. Asennettu venttiilien liuotinpesun yhteydessä uudet tiivisteet venttiileihin.
TYÖN LAAJUUS	Kanavien nuohous, koneiden puhdistus ja venttiilien pesu, tiivisteiden uusinta ja ilmamäärien mittausta ja säätö.
KÄYTETYT MENETELMÄT	Kanavistot ja koneet: alipaineistus, koneellinen ja mekaaninen harjaus, imuroidinta ja paineilma. Venttiilit: liuotinpesu

---

**Vakuutan, että työ on suoritettu huolellisesti ja oikeiden työtapojen mukaisesti ja että laitteisto on puhdistetuilta ja tarkastetuilta osin turvallinen ja käyttökunnossa.**

---

Mikki Backman, Toimitusjohtaja  
Mireal Service Oy