

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Näätäpuiston päiväkot

Siilitie 26

01480 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 24.3.2011	pvm 25.3.2011	pvm 25.3.2011
	klo	klo 21:00	klo 09:00	klo 10:00
	(24h ennen)	(12h ennen)	(alussa)	(lopussa)
ulkoilman lämpötila	°C	+2,0 °C	-4,0 °C	-4,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+23,0 °C	+23,0 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		selkeä	puolipilvinen	puolipilvinen
tuulen nopeus m/s suunta		9 m/s länsi	4 m/s länsi	4m/s länsi
paine-ero keskimäärin (pascalialia)			- 0 pascalialia	-3 pascalialia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 18 %	Rh18,0 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö + vesipatterit
Ilmanvaihto rakenteet	Koneellinen + LTO
<ul style="list-style-type: none"> alapohja ulkoseinät yläpohja ikkunat muut huomiot 	<p>Betoni</p> <p>Puu</p> <p>puu</p> <p>3 x</p>