

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Ristipuron päiväkot
Laaksotie 1
01390 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 16.3.2011	pvm 17.3.2011	pvm 17.3.2011
	klo	klo 21:00	klo 09:30	klo 11:40
	(24h ennen)	(12h ennen)	(alussa)	(lopussa)
ulkoilman lämpötila	°C	- 3,0 °C	- 4,0 °C	- 2,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+ 21,0 °C	+ 23,0 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		selkeä	selkeä	selkeä
tuulen nopeus m/s suunta		3 m/s pohjoinen	4 m/s itä	4 m/s itä
paine-ero keskimäärin (pascalialia)			- 2 Pascalialia	- 6 Pascalialia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 19,5 %	Rh 19,5 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto rakenteet	Koneellinen
<ul style="list-style-type: none"> alapohja ulkoseinät yläpohja ikkunat muut huomiot 	<p>Betoni</p> <p>puu</p> <p>puu</p> <p>3 x</p>