

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Vapaalan terveystalo
Vapaalanpolku 11
01650 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm 18.3.2013	pvm 18.3.2013	pvm 19.3.2013	pvm 19.3.2013
	klo 10:30 (24h ennen)	klo 22:30 (12h ennen)	klo 10:30 (alussa)	klo 12:45 (lopussa)
ulkoilman lämpötila	-12,0 °C	-8,0 °C	-7,0 °C	-4,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+22,5 °C	+23,0 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.	selkeä	selkeä	selkeä	selkeä
tuulen nopeus m/s suunta	koillinen 5 m/s	itä 5 m/s	itä 4m/s	koillinen 4 m/s
paine-ero keskimäärin (pascaliala)			-4 Pascalia	-48 Pascalia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 20 %	Rh 20 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö
Ilmanvaihto rakenteet	Painovoimainen/koneellinen
<ul style="list-style-type: none"> alapohja ulkoseinät yläpohja ikkunat muut huomiot 	<p>betoni</p> <p>betoni / tiili</p> <p>betoni</p> <p>2x</p> <p>Kouluterveyden hoito/hammashoitolan ja päiväkodin alipane on erittäin kova, jopa -20..-48 Pa. Eli paine-ero on niin kova että lämpökuvausta ei voi tehdä.</p>



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314