

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

TAK-Piharakennus
Tennistie 1
01370 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 02.01.2012	pvm 03.01.2012	pvm 03.01.2012
	klo (24h ennen)	klo 21:00 (12h ennen)	klo 09:00 (alussa)	klo 10:00 (lopussa)
	°C			
ulkoilman lämpötila		-1,0 °C	+1,0 °C	+1,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+18,5 °C	+19,5 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		Runsasta lumisadetta	puoli pilvinen	Puoli pilvinen
tuulen nopeus m/s suunta		11 m/s kaakosta	3 m/s etelä	3 m/s etelä
paine-ero keskimäärin (pascalia)			-2 Pa	+0 Pa
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 31,5 %	Rh 42,5 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö + vesipatterit
Ilmanvaihto rakenteet	Koneellinen ja painovoimainen
<ul style="list-style-type: none"> alapohja ulkoseinät yläpohja ikkunat muut huomiot 	Betoni Betoni/tiili Betoni 2 x Osa huoneistoista ei ole enää käytössä. Yhteen huoneistoon ei päästy sisälle. Ulko-ovi turvonnut kiinni.



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314
