

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke TIR1-Fusion s/n: TiR1-08030499

Tilaaajan yhteystiedot:

Tilakeskus, Rakennuttaminen
Mikko Krohn
Kielotie 13, 01300 Vantaa

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki

Puhelin:**Kohteen tiedot:**

Yrntitien päiväkoti

Anistie 1, 01300 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

| | pvm | pvm 8.4.10 | pvm 9.4.10 | pvm 9.4.10 |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | klo (24h ennen) | klo 19:00 (12h ennen) | klo 07.00 (alussa) | klo 08.30 (lopussa) |
| ulkoilman lämpötila | °C | +5,0 °C | +4,0 °C | +5,0 °C |
| sisäilman lämpötila keskimäärin | | | +23,0 °C | +23,0 °C |
| sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym. | | pilvinen | pilvinen | pilvinen |
| tuulen nopeus m/s suunta | | 1m/s lounas | 4m/s lounas | 4m/s lounas |
| paine-ero keskimäärin (pascalialia) | | | - 0 pascalialia | - 0 pascalialia |
| sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%) | | | Rh 29 % | Rh 33 % |

Kohdetiedot:

| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
|---|---|
| Ilmanvaihto | Koneellinen |
| rakenteet <ul style="list-style-type: none">alapohjaulkoseinätyläpohjaikkunatmuut huomiot | betoni Tiili Puu 3 x |



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke TIR1-Fusion s/n: TiR1-08030499

